

**Начальнику Управления городского
хозяйства Администрации
города Обнинска
Раудуве И.В.**

Исх. № д34
от 27.05.2021 г.

Уважаемый Игорь Винцентасович!

На Ваш запрос (исх. № 21/1267 от 24.05.21 г.,) направляем в Ваш адрес стоимость зап. частей, доставки, проведения ремонтно-восстановительных работ и диагностики лифтов, расположенных по адресу г. Обнинск ул. Поленова д. 2 (пассажирские лифты, 1-5 подъезд), ул. Поленова д. 4 (пассажирский лифт подъезд № 3), ул. Поленова д. 6 (пассажирские лифты подъезд № 2, 4). Кроме того сообщаем, что ООО «РУК» так и не предоставило в наш адрес паспорта лифтов в кол-ве 10 шт, на лифты расположенные по ул. Поленова д. 2. По нашей информации, данные паспорта утеряны и подлежат восстановлению.

Данные по подъездам:

ул. Поленова д. 2, подъезд № 1:

- Частотный преобразователь (7 кВт);
- Фото барьер в комплекте;
- Плата реле – 1 шт;
- Датчик скорости – 1 шт;

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 106 500 рублей.

ул. Поленова д. 2, подъезд № 2:

- Датчик скорости – 1 шт;
- ПКЛ32-06 с ПЗУ – 1 шт;
- Фото барьер в комплекте;
- Плата аварийного освещения с аккумулятором;

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 64 700 рублей.

ул. Поленова д. 2, подъезд № 3:

Плата ПТ-2 (диодный мост);

Плата защиты матрицы;

Фото барьер в комплекте;

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 28 700 рублей.

ул. Поленова д. 2, подъезд № 4:

Двигатель привода дверей;

Фото барьер в комплекте;

Отводка ДК в сборе;

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 49 900 рублей.

ул. Поленова д. 2, подъезд № 5:

Фото барьер в комплекте;

Устройство привода ДК «Экодрайв»;

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 36 500 рублей.

ул. Поленова д. 4 подъезд № 3

- Плата ПКЛ;

- Фото барьер в комплекте;

- Частотный преобразователь (7 кВт);

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 147 085 рублей.

ул. Поленова д. 6 подъезд № 2

- Фото барьер в комплекте;

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 22 303 рубля.

ул. Поленова д. 6 подъезд № 4

- Фото барьер в комплекте;

- Крепеж башмаков (2 комплекта);

- Пускатели 110 В, 60 ампер (2 шт);

- Плата ПКЛ;

- Частотный преобразователь (7 кВт);


- Блок УПКСЛ;

Стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики составляет: 172 312 рублей.

Итого общая стоимость зап. частей, доставки, РВР и диагностики лифтов составляет: 628 000 рублей (цена указана с учетом НДС).

Предположительная стоимость восстановления паспортов лифтов будет составлять 50 000-70 000 рублей за один паспорт.

С уважением,
Исполнительный директор
ООО «РусЛифт-Обнинск»

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of overlapping loops and curves, ending in a small flourish.

Макаров О.В.